# BEST AVAILABLE COPY

# 公開実用平成 1-131969

⑩日本国特許庁(JP)

①英用新来出願公開

@ 公開実用新案公報(U)

平1-131969

Øint. Cl. ⁴

\_)

**庁内整理参**号

@公開 平成1年(1989)9月7日

F 24 H 9/14 F 28 F 19/00

6420-3L

李茂請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称 熱交換器

图实 順 昭63-26022

**❷出 闡 昭63(1988) 2月29日** 

⑫兮 军 智 阅 奈 蜘 静岡県富士市野原336番地 株式会社東芝富士工場内 ⑫出 颐 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

識別記号

四代 理 人 并理士 给江 武彦 外2名

実開平1-131969



### 明 和 啓

- 考案の名称 熱交換器
- 2. 実用新案登録請求の範囲

無交換器本体の端部に端板を浴接して被熱交換水が滞留する水路を形成した金属製の熱交換器において、上記端板の溶接部近傍を折曲して上記端板と水路内壁との間に腐血防止用の間隙部を形成したことを特徴とする熱交換器。

3. 考案の詳細な説明

[考案の目的]

(産業上の利用分野)

本考案は、たとえば給物器や温水ポイラ等に

**縮えられた熱交換器に関する。** 

(従来の技術)

一般に、給湯器や温水ポイラなどには第2図および第3図に示すようなステンレス合金製の熱交換器が取付けられている。つまり、第2図に示すものは煙道式熱交換器、また、第3図に示すものは煙管式熱交換器である。そして、第2図に示

1193

: 実開1-131969

;

# 公開実用平成 1−131969



す煙道式熱交換器の基本的な構造は以下のようで ある。すなわち、熱交換器本体1の内部には外胴 2と内胴3の間に本体1の外周に沿って形成され た水路4と、上記内駒3の内側に上記水路4に対 して魚伝的に形成された煙道5とが設けられてい そして、本体1の外側の下部には上記水路4 に通じる給水口6とバーナロ7とが溶接されてお また、同じく上部には上記水路4に通じる排 水口8と上記煙道5へ通じる排気口9とが熔接さ れている。そして、上記水路4には水10が満た されており、上記パーナロフから投入・点火され たガスパーナ11により生じた熱が上記内閣3を 介して伝達されて上記水10は温水となる。なお、 **逓道5内に上下に水平に配置された複数の板状部** レートである。また,第3図に示す煙管式熱交換 器では、複数の煙管11…の側周囲を熱伝的に上 記水路4が取巻くようになっており、 て本体下部の給水口6から水路4内に流入した水 10が温水となる。そして、節3図中の7と9は

ì

実開平1-131969



それぞれ上記煙質11…に連通するバーナロおよび排気口である。さらに、本体1の天部に8で示すのは排水口である。

**3** –

 $\mathcal{F}$ 

### **公開実用平成 1−131969**



および上記内側片14と内胴3とが図中にBで示す範囲(5mm程度)に亘って面的に接触してそれぞれ隙間が生じないようにしている。

ところで、このように上記端板12を本体端部 に溶接した熱交換器では、溶接の豚の加熱により 板12と外胴2(あるいは内胴3)によって形成 される水路内壁と端板12との間に不均一な隙間 ができやすかった。つまり、例えば第5凶に示す ように、上記外脳2との間に間隔Cを形成する上 記端板12のa点と、同じく間隔Dを形成するb 点とには上記間隔 D を大とする大小関係が生じ. これによって不均一な隙間が形成されていた。こ のとき、上記不均一な隙間に上記水10が入込む が、上記隙間に入込んだ水10が滞留して例えば a 点と b 点との間で水中の酸素濃度に差が生じ、 これによって後述する酸素濃淡電池が発生するこ とがあった。そして、この酸素濃淡電池の発生に より、第5図中の例えばで点などが局部腐蝕(部 分孔蝕)することがあった。

ここで、上記酸素濃淡電池とは、液中の酸素濃

**–** 4 –

ì

)

突閉平1-131969



度に差が生じた場合に発生して作用する磁池のことで、この酸素 違淡 褐池の作用により 液中の酸素 濃度の小さい部分と接触している金属の部分が陽極となって局部腐蝕を起こす。また、液中のイオン濃度逆によって作用するイオン濃淡電池もある。

(考案が解決しようとする課題)

上述のように従来は、端板と水路内壁との間に生じた不均一な隙間により酸素濃淡電池が作用して局部腐蝕することがあった。

本考案の目的とするところは、酸素濃淡電池の発生を防止し、これによって周部腐蝕することのなく耐久性に優れ、宿頼性の高い熱交換器を提供することにまる。

(考案の構成)

(課題を解決するための手段及び作用)

上記目的を達成するために本考案は、端板の溶接部近傍を折曲して上記端板と水路内段との間に腐蝕防止用の間隙部を形成したことにある。

こうすることによって本考案は、酸素濃淡電池 の発生を防止し、局部腐蝕することがないように

- 5 <del>-</del>

\_)

### 公開実用平成 1-131969



したことにある。

(実施例)

以下、本考案の一実施例を図面に基づいて説明する。

第1図は本考案による熱交換器の本体端部を示 すものであり、 図中 2 1 は熱交換器本体の外側を 形成する外嗣、22はこの外胴21との間に水路 23を形成する内胴である。そして、 図中24は ステンレス合金よりなり上記水路の端部に全周に 亙って設けられたレール状の端板であり、 第1図 に示すのはその一部断面である。この蟷板24は、 その外側片25の端緑部を外胴21の端緑部に、 また、その内側片26の端縁部を内胴22の端縁 部にそれぞれTIG溶接されている。ここで、図 中の27,27は溶接邸を示すものである。さら に、上記外側片25と上記内側片26とは図中に Eで示す寸法の接合部28,28を残して互いに 向い合う側へ傾斜角 α (30度~45度程度)で 析曲され傾斜部29、29が形成されている。そ して、この傾斜部29、29と外胸21および内

٠,

\_)

(B)

実開平1-131969



嗣22との間には一定形状の間瞭部30が形成されている。また、この傾斜部29、29の間には水平部31が設けられており、さらに、上記溶按部28からこの水平部までの寸法Fは5mm程度である。つまり、上記間瞭部30の大きさは水路23内の水がこの間隙部30に人込んでも滞留することのない十分な大きさに設定されている。

このような構成の熱交換器では、 館板24と外 脳21や内胴22によって形成される水路内壁と の間の水中に酸素 濃淡電池が発生することがない。 したがって、局部腐敗が生じることがなく、これ によって耐久性が向上する

また、本考案は端板24の形状を変更することによって局部腐血を防止するものであるから、 犠牲 監極や防血電極等を使用する必要がない。

なお、本考案は貯湯槽などの接水部分にも適用 が可能である。

〔考案の効果〕

以上説明したように本考案は、端板の溶接部近傍を折曲して上記端板と水路内壁との間に腐蝕

**-** 7 **-**

• }

)

実開平1-131969

# 公開実用平成 1─131969



防止用の間触部を形成したものである。

したがって本考案は、酸素濃淡電池の発生を防止し、これにより局部腐蝕が生じることがなく、 然交換器の耐久性が向上できるという効果がある。

4. 凶面の簡単な説明

第1図は本考案による熱交換器の一実施例の 要部を示す側断面図、第2図および第3図は一般 の熱交換器の構造を示す側断面図、第4図は第3 図中に円Aで囲った従来例の要部を示す側断面図。

第5図は同じく従来例の溶接部近傍を拡大して示

す側断面図である。

1 … 熱交換器本体、4 … 水路, 2 4 … 端板,

30…周瞭部。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

**– 8 –** 

)

)


(10)

実開平1-131969

> 出願人 株式会社 東芝 代理人 鈴 江 武 彦 1201 実開7-131969

(11)

# 公開実用平成 1-131969



PAGE 48/49 \* RCVD AT 3/9/2006 4:38:38 PM [Eastern Standard Time] \* SVR:USPTO-EFXRF-6/33 \* DNIS:2738300 \* CSID:12129537733 \* DURATION (mm-ss):09-18

· 1


(


`\

)

(12)

実開平1-131969





第 5 図

出願人 株式会社 東 代理人 鈴 江 武 / 1203 **実**開1-1319

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.